



---

# มาตรฐานแพงค์ควบคุมเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump Controllers)

---

มยพ. 8116-52

กรมโยธาธิการและพัฒนาเมือง  
กระทรวงมหาดไทย

## 1. วัตถุประสงค์และขอบข่าย

### 1.1 วัตถุประสงค์

การกำหนดคุณสมบัติด้านอักษรคือข้อของวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานในประเทศไทยนี้ จัดทำเพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ให้มีการออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและสามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

### 1.2 ขอบข่าย

1.2.1 ความต้องการตามมาตรฐานนี้ครอบคลุมตู้ควบคุมที่ไว้สำหรับเริ่มเดินเครื่อง และหยุดการทำงาน เครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ประกอบด้วยแบบอัตโนมัติและแบบไม่อัตโนมัติ สำหรับต้นกำลังขับ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบมอเตอร์ไฟฟ้าและแบบเครื่องยนต์

1.2.2 ตู้ควบคุมสำหรับต้นกำลังแบบมอเตอร์ไฟฟ้าเจตนาให้ใช้ร่วมกับมอเตอร์ที่มีโตรเตอร์แบบกรง กระออกขนาดพิกัด 600 ໂວลต์หรือต่ำกว่า

## 2. นิยาม

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานนี้ ให้ใช้ความหมายของศัพท์ต่าง ๆ ดังนี้ นอกจากกรณีระบุไว้ เป็นอย่างอื่น

“เครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ (Centrifugal Pump)” หมายถึง เครื่องสูบน้ำที่สร้างแรงดันจาก หลักการของแรงหนีศูนย์กลาง

“ตัวจำกัดกระแส (Current Limiter)” หมายถึง เป็นอุปกรณ์ชนิดสะพานไฟฟ้าแบบโลหะที่ใช้เป็นส่วนหนึ่ง ในตัวตัดวงจร ใช้จำกัดกระแสในขณะเกิดการลัดวงจรให้น้อยกว่ากระแสเฉียบพลัน (Interrupting Capacity) ของตัวตัดวงจร

“ตู้ควบคุม (Controller)” หมายถึง ตู้ชุดเริ่มเดินเครื่องต้นกำลัง ตัวตัดวงจร และอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมอื่น ๆ สำหรับควบคุมการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า และเครื่องยนต์ขับเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

“ผนกตู้ (Enclosure)” หมายถึง ตู้ที่ทำขึ้นเพื่อป้องกันการสัมผัสโดยบังเอิญกับวัตถุที่ติดตั้งอยู่ภายในและมี อัตราการป้องกันตามสภาพแวดล้อม

“วงจรควบคุม (Control Circuit)” หมายถึง วงจรที่ไฟฟ้าที่มีสัญญาณไฟฟ้าและเป็นตัวสั่งการทำงานของชุด ควบคุม โดยไม่เกี่ยวข้องกับวงจรกำลังไฟฟ้าหลัก

“สวิตช์ตัดวงจร (Isolate Switch)” หมายถึง สวิตช์ที่แยกแหล่งจ่ายไฟออกจากตู้ควบคุมและแพงวงจรไฟฟ้า ออกจากแหล่งจ่ายไฟ

“สวิตช์ถ่ายวงจร (Transfer Switch)” แบ่งเป็น

- (1) สวิตช์ถ่ายวงจรอัตโนมัติ เป็นสวิตช์ที่สามารถเปลี่ยนถ่ายวงจรจากแหล่งจ่ายไฟหนึ่งไปเป็นอีกแหล่งจ่ายไฟหนึ่งได้ด้วยตัวเอง
- (2) สวิตช์ถ่ายวงจรด้วยมือ เป็นสวิตช์ที่ทำงานด้วยการอุปกรณ์โดยคนเพื่อเปลี่ยนถ่ายวงจรจากแหล่งจ่ายไฟหนึ่งไปเป็นอีกแหล่งจ่ายไฟหนึ่ง

“อุปกรณ์เพื่อใช้ในการเข้าบ่มิการ (Service Equipment)” หมายถึง อุปกรณ์ประเภทตัวตัดวงจร หรือพิวส์ติดตั้งอยู่ในลักษณะต่อสายไฟเข้าอาคารหรือในพื้นที่จำเพาะ เพื่อใช้ในการติดตั้งแพงค์ควบคุมหลักหรือตัดการจ่ายไฟป้อนเข้าอุปกรณ์

### 3. มาตรฐานอ้างถึง

#### 3.1 มาตรฐานที่ใช้อ้างถึงในส่วนนี้ประกอบด้วย

3.1.1 มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

3.1.2 NFPA 20, Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection, 2007 Edition

3.1.3 UL 50, Enclosures for Electrical Equipment, Non-Environmental Considerations

3.1.4 UL 448, Centrifugal Stationary Pumps for Fire-Protection Service

3.1.5 UL 1004A, Fire Pump Motors

### 4. มาตรฐานการทดสอบ

#### 4.1 คุณลักษณะผลิตภัณฑ์

##### 4.1.1 ทั่วไป

4.1.1.1 ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง แบ่งได้ 2 ประเภท คือ

(ก) ระบบควบคุมด้วย

(ข) ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ

ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงนั้น สามารถทำได้ 2 ประเภท ทั้งด้วยมือและอัตโนมัติในแพงค์ควบคุมเดียวกัน สำหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ และอาคารโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ

4.1.1.2 ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงจะต้องสั่งการ โดยระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถสั่งน้ำดับเพลิงได้ทันทีที่อุปกรณ์ที่ใช้น้ำดับเพลิงทำงาน และแพงค์ควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่เชื่อถือได้

#### 4.1.2 คุณลักษณะ

##### 4.1.2.1 ตู้ควบคุม

ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดับเพลิงหรือแพงค์วบคุณต้องทำการยึดติดอย่างแน่นหนาภายในตู้ปิดล้อมเพื่อป้องกันอุปกรณ์ภายในจากน้ำหยดใส่หรือฝุ่นละออง ตู้ต้องสร้างให้มีความแข็งแรงเพียงพอเพื่อป้องกันอันตรายจากภัยนอกโดยไม่มีการบุบสถาบัตtementทั้งหมด หรือเพียงบางส่วนที่จะก่อให้เกิดความเสียหายของไฟไหม้ ไฟฟ้าดูด และการได้รับบาดเจ็บ อันเกิดจากการที่พื้นที่ว่างลดลง ชี้นส่วนหลุดหลาม ข้อบกพร่องร้ายแรง

##### 4.1.2.2 จุดต่อสายไฟฟ้า (Wiring Terminal)

- (1) ตู้ควบคุมต้องมีจุดต่อสายไฟฟ้าหรือสายไฟฟ้าขนาดรองรับกระแสไฟได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 125 ของอัตรากระแสสูงสุดของมอเตอร์
- (2) จุดต่อสายไฟฟ้าที่ใช้ต่อเชื่อมสายไฟฟ้าที่สถานที่ปฏิบัติงานต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  - (ก) ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์จุดต่อสายไฟฟ้าที่ใช้กับตัวนำอลูมิเนียมหรือทองแดง โดยมีการระนาดสายลงบนอุปกรณ์ด้วย
  - (ข) เป็นไปตามความต้องการในการจับยึดแน่นหนา หรือการกระตุกอุปกรณ์ให้หลุดออก
- (3) สลักเกลียวที่ใช้ยึดสายต้องเป็นขนาด 8 หรือใหญ่กว่า
- (4) ขัวเข้าสายสำหรับขัวต่อสายแบบใช้สลักเกลียวขันอัดต้องทำจากโลหะนานไม่น้อยกว่า 0.76 มิลลิเมตรสำหรับสายตัวนำขนาดไม่เกิน 2.1 ตารางมิลลิเมตร และไม่น้อยกว่า 1.27 มิลลิเมตรสำหรับสายตัวนำขนาดเกิน 2.1 ตารางมิลลิเมตร หมายเหตุ สลักเกลียวที่ใช้ในการไขเข้าสายต้องไขเข้าอย่างน้อยสองร่องเกลียว เพื่อยึดจับสาย
- (5) สลักเกลียวต่อสายต้องไขเข้าไปในเกลียวที่ทำจากโลหะ

##### 4.1.2.3 การต่อสายดิน

- (1) ตู้ควบคุมทุกอันต้องได้วันการต่อสายดินกับทุกส่วนที่เป็นโลหะที่ไม่มีกระแสไฟและเปิดเผยต่อภัยนอกที่สามารถถูกสัมผัสได้โดยคนที่ใช้งานโดยปกติหรือมาปรับตั้งอุปกรณ์ที่มีความเป็นไฟได้ที่จะมีไฟรั่ว
- (2) สลักเกลียวที่ใช้ในการต่อระบบสายดินที่ใช้เป็นจุดเชื่อมต่อในการติดตั้งที่หน้างานต้องมีการทำสีเงียวไว้ที่หัวหกเหลี่ยม
- (3) ขัวต่อสายที่จะใช้ในการต่อเชื่อมอุปกรณ์สายดินต้องมีการทำสัญลักษณ์ หรือ “Ground” หรือสายดินติดตั้งไว้บนขัวต่อสาย

#### 4.1.2.4 การต่อสายภายใน แท่งตัวนำทองแดง และการเชื่อมต่อ (Internal Wiring, Busbars and Connection)

- (1) สายตัวนำและการต่อสายระหว่างแต่ละส่วนต้องได้รับการป้องกันจากการเสียหายทางกล
- (2) จำนวนไฟฟ้าของตัวนำไฟฟ้าต้องมีอัตราแรงดันไฟฟ้าและอุณหภูมิใช้งานที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมใช้งาน จำนวนหุ้นตัวนำต้องมีความหนาอย่างน้อย 0.8 มิลลิเมตร เมื่อสายไฟอยู่ใกล้กับส่วนที่มีการเคลื่อนไหว หรือส่วนที่อาจถูกสัมผัสได้ขณะใช้งานหรือขณะบำรุงรักษา กรณีสายตัวนำที่มีโอกาสสัมผัสกับส่วนที่มีไฟฟ้าแรงสูง ต้องมีการหุ้นจำนวนที่อัตราความต่างศักย์สูงสุดที่มีโอกาสสัมผัสโดยน
- (3) แท่งตัวนำทองแดง และจุดเชื่อมต่อต่าง ๆ ที่มีการติดตั้งพิเศษร่วมด้วย ต้องสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายหลังจากทำการติดตั้งเพลงควบคุม และมีการจัดวางให้การตัดวงจรตัวนำจากภายนอกทำได้โดยไม่ต้องทำการบำรุงรักษา
- (4) รู้เรื่องสายผ่านผนังตู้ที่ทำจากโลหะแผ่นต้องมีขอบที่ร้าวเรียบ และรองด้วยบุชบาง หรือ มีขอบร้าวเรียบโคล้มเพื่อป้องกันการบาดหรือเสียดสีกับสายไฟที่ร้อยผ่าน
- (5) การร้อยสายไฟฟ้าต้องร้อยในที่ปลอกภัยให้ห่างจากขอบมีคอม ตะปูเกลียว หรือ ส่วนที่ทำให้จำนวนเกิดความเสียหาย
- (6) รางร้อยสายและก้านปูร้อยสายที่ทำจากทึ้งโลหะและโลหะที่ใช้ในการเดินสายภายในตู้ต้องเป็นแบบที่มีขอบมน ไม่มีคอม ก้านปูที่ยึดสายต้องไม่ทำให้เกิดการขุด จำนวนสายไฟ กรณีที่ก้านปูทำด้วยโลหะ ควรมีวัสดุที่เป็นจำนวนมากกันกระ化ระหว่าง ก้านปูกับจำนวนสายไฟฟ้าด้วยกรณีสายไฟมีจำนวนหนาต่ำกว่า 0.8 มิลลิเมตรและ ไม่ได้เป็นสายแบบกวนเกลียว
- (7) การเดินสายที่จำเป็นต้องมีการขับตัวขบทำการซ่อนบำรุง เช่น การเดินสายจาก ส่วนที่ยึดแน่นไปยังส่วนที่ขับให้บนบานประตู ต้องมีการหุ้นจำนวนเพิ่มเติมใน จุดที่เกิดการขับด้วย กอกเว้นเดินสายไฟด้วยสายอ่อน
- (8) การหุ้นจำนวนเพิ่มเติมต้องทำการพันจำนวนเพิ่มอย่างน้อยสองชั้นของเทปพัน จำนวนโดยจำนวนที่ใช้ต้องมีอัตราการทนอุณหภูมิและศักย์ไฟฟ้าที่เหมาะสม
- (9) จำนวนของระบบสายคิดต้องบวกซึ่งโดยใช้สีเขียว โดยจะมีสีเหลืองคาดหรือไม้กีด้วย
- (10) รอยต่อและจุดต่อทั้งหมดต้องทำการยึดให้ติดแน่นทางกลและต้องให้มีความต่อเนื่องทางไฟฟ้า

- (11) จุดต่อต้องทำการบัดกรี เชื่อม ข้า หรือเชื่อมต่ออย่างแน่นหนา โดยรอยต่อแบบบัดกรี ต้องทำการยึดรออยต่อด้วยวิธีทางกลก่อนทำการบัดกรี
- (12) สายตัวนำจะถือว่าถูกยึดติดกันทางกลเมื่อ
  - (ก) มีการทวนกลับอย่างน้อย 180 องศารอบขั้วต่อสาย
  - (ข) มีการหักงอไปทางขวาอย่างน้อยผ่านจุดยึดหรือช่องเปิด
  - (ค) บิดเกลี้ยวกับตัวนำอีกชิ้นหนึ่ง
- (13) กรณีสายที่บิดเกลี้ยวด้วยกันด้วยไวน์ทัฟ จะต้องไม่มีสายตัวนำส่วนใดหลุดออกมาสัมผัสกับส่วนอื่นที่ไม่ได้หุ้มชั้นวน ซึ่งสามารถแก้ไขโดยการใช้เครื่องมือช่วยข้า การบัดกรี หรือการย้ำหางปลา หรือบัดกรีปลายสายไฟที่บิดเกลี้ยงเข้าด้วยกัน
- (14) ส่วนของรอยต่อต้องมีการหุ้มชั้นวนให้เที่ยบเท่ากับสายส่วนที่มาต่อเชื่อมกัน
- (15) การหุ้มชั้นวนทำได้ทั้งแบบ ผ้าเคลือบเนื้อยา เทอร์โมพลาสติก หรือปลอกสวมชนิดอื่น ๆ ที่ได้เพื่อให้ได้สมบัติทางกล ทางชั้นวนไฟฟ้า การทนความร้อน และการทนความชื้น โดยเทพพันสายไฟแบบเทอร์โมพลาสติกต้องไม่พันลงไปบนจุดต่อหรือขอบมีคม

#### **4.1.2.5 วงจรทางไฟฟ้ากำลัง**

- (1) สายไฟ แห่งตัวนำ และขั้วต่อสายไฟของวงจรทางไฟฟ้ากำลังต้องมีขนาด และความต่อเนื่องเป็นไปตามที่กำหนด
- (2) ตู้ควบคุมเครื่องสูบนำดับเพลิง ต้องไม่ใช้เป็นกล่องต่อสายไฟใด ๆ ไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ

#### **4.1.2.6 วงรรควบคุม**

ต้องไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินอื่นใดนอกเหนือจากตัวตัดวงจรที่ติดตั้งอยู่บนวงรรควบคุม

#### **4.1.2.7 การควบคุมจากภายนอก**

สวิตช์ควบคุมต่าง ๆ ที่ควบคุมด้วยมือ ได้แก่ สวิตช์ตัดต่อ สวิตช์เริ่มเดินเครื่องและหยุด เครื่อง ต้องสามารถใช้งานได้จากภายนอกตู้

#### **4.1.2.8 อุปกรณ์กันไฟกระโจน**

ควรทำการติดตั้งอุปกรณ์กันไฟกระโจนสำหรับไฟฟ้ากระแสสลับจากสายไฟกำลัง มากับระบบสายดิน โดยอุปกรณ์ต้องมีอตราพิกัดเหนือกว่าพิกัดของตู้ควบคุม อุปกรณ์ ต้องป้องกันการรบกวนทางไฟฟ้าในการเริ่มเดินเครื่องให้กับแผงควบคุม การรบกวนที่เกิดจากตัวตัดวงจรไฟฟ้าทำงาน การรบกวนที่เกิดจากการตัดวงจรของสวิตช์ตัดตอน และต้องป้องกันความเสียหายกับแผงวงจรที่ควบคุมการเริ่มเดินเครื่องของแผงควบคุม

#### **4.1.2.9 สวิตช์ตัดตอน (Isolation Switch)**

- (1) สวิตช์ตัดตอนต้องมีพิกัดกำลังม้าเท่ากับหรือมากกว่าพิกัดกำลังม้าของมอเตอร์ หรือพิกัดกระแสที่อย่างน้อยร้อยละ 115 ของอัตรากระแสที่ภาระสูงสุดของ มอเตอร์ และต้องสามารถควบคุมการทำงานด้วยมือได้
- (2) สวิตช์ตัดตอนต้องสามารถควบคุมการทำงานได้จากภายนอกตู้
- (3) กันโยกสวิตช์ตัดตอนต้องมีกระเดื่องสปริง (Spring Latch) ที่ต้องทำการปลดล็อก เพื่อที่จะทำการสับสวิตช์
- (4) ยกเว้นตู้ควบคุมที่สวิตช์ตัดตอนและตัวตัดวงจรมีกลไกอินเตอร์ล็อก ที่ทำให้ สวิตช์ตัดตอนไม่สามารถใช้งานได้ถ้าตัวตัดวงจรถูกปิดอยู่ ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง กระเดื่องสปริง

#### **4.1.2.10 ตัวตัดวงจร (Circuit Breaker)**

- (1) วงจรย่อยของมอเตอร์ต้องได้รับการป้องกันจากตัวตัดวงจรที่ได้รับมาตรฐานตัว ตัดวงจร โดยต่อโดยตรงกับด้านโหลดของสวิตช์ตัดตอน
- (2) ตัวตัดวงจรต้องมีสมบัติทางกลดังต่อไปนี้
  - (ก) ต้องสามารถใช้งานได้จากภายนอกตู้
  - (ข) ต้องสามารถตัดวงจรได้แม้กันโยกถูกยึดไว้ที่ตำแหน่งเปิด (Trip Free)
  - (ค) ต้องมีป้ายแสดงข้อความว่า “Circuit Breaker- Disconnecting Means”
- (3) ตัวตัดวงจรต้องมีสมบัติทางกลดังนี้
  - (ก) มีพิกัดทนกระแสไม่น้อยกว่าร้อยละ 115 ของอัตรากระแสที่ภาระสูงสุดของ มอเตอร์
  - (ข) มีอุปกรณ์ตรวจจับกระแสเกินชนิดที่ไม่ได้ทำงานโดยการเปลี่ยนอุณหภูมิ
  - (ค) มีการป้องกันกระแสลัดวงจรเลี้ยงพลัน
  - (ง) ทนกระแสเลี้ยงพลันเนื่องจากการลัดวงจรได้อย่างน้อยเท่ากับพิกัดกระแส ลัดวงจรของตู้ควบคุม
  - (จ) สามารถสั่งการทำงานให้เริ่มเดินเครื่องสูบนำ้ได้ด้วยวิธีทางกลในสภาวะ ปกติและกรณีฉุกเฉินโดยไม่มีการตัดวงจร
  - (ฉ) การตั้งค่าการตัดกระแสต้องไม่เกิน 20 เท่าของพิกัดกระแสภาระสูงสุด

#### **4.1.2.11 การป้องกันกระแสเกินของมอเตอร์**

ต้องดีดตัวอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินทางด้านโหลดของสวิตช์ตัดตอน และทางด้านป้องกระแสไฟให้มอเตอร์เครื่องสูบนำดับเพลิง ในตู้ควบคุมและมีคุณสมบัติดังนี้

- (1) กรณีมอเตอร์แบบกรงกระอก (Squirrel Cage)
  - (ก) มีระยะเวลาการห่วงการทำงานการตัดวงจรกรณีกระแสเกินมอเตอร์ไม่หมุนที่ 8 ถึง 20 วินาที
  - (ข) ทำการสอบเทียบและปรับตั้งให้มีค่ากระแสภาระสูงสุดที่ร้อยละ 300
- (2) สามารถมองเห็นสถานะของอุปกรณ์ได้ว่า อุปกรณ์ถูกปรับตั้งไว้ที่ค่าที่เหมาะสม
- (3) อุปกรณ์สามารถทำการรีเซ็ตได้ทันทีหลังจากมีการตัดวงจรโดยไม่ต้องเปลี่ยนค่าการตัดวงจร

#### **4.1.2.12 มอเตอร์คอนแทคเตอร์ (Motor Contactor)**

- (1) อุปกรณ์มอเตอร์คอนแทคเตอร์ต้องเป็นแบบทำงานด้วยแม่เหล็ก
- (2) สำหรับอุปกรณ์ควบคุมการลดศักย์ไฟฟ้า (Reduced Voltage Controllers) ต้องมีระบบการเร่งมอเตอร์แบบตั้งเวลาอัตโนมัติด้วย และเวลาการเร่งการทำงานต้องไม่เกิน 10 วินาที
- (3) ตัวด้านทานการสตาร์ท (Starting Resistors) ต้องยอมให้ทำการสตาร์ทช้าเป็นเวลา 5 วินาที ในทุก ๆ 80 วินาที กายในช่วงเวลาไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงได้
- (4) สตาร์ทจีวีแอคเตอร์หรืออโอล์ฟอร์เมอร์ (Starting Reactor) ต้องยอมให้ทำการสตาร์ทช้าเป็นเวลา 15 วินาที ในทุก 240 วินาที เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงได้ ส่วนตู้ควบคุมที่มีขนาดใหญ่กว่า 200 แรงม้าต้องยอมให้ทำการสตาร์ทช้า 3 ครั้งเป็นเวลาครั้งละ 30 วินาที สลับกับหยุดพัก 30 วินาที ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 2 ชั่วโมง

#### **4.1.2.13 การใช้อุปกรณ์ตรวจจับ (Use of Sensing Device)**

- (1) ห้ามใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ อุปกรณ์ตรวจจับความต่างศักย์ต่ำ(Undervoltage) การสูญเสียเฟส (Phase Loss) หรืออุปกรณ์ตรวจจับอื่น ๆ ที่จะไปขัดขวางการทำงานของการกระตุ้นการทำงานอัตโนมัติหรือการทำงานด้วยมือของมอเตอร์คอนแทคเตอร์
- (2) อุปกรณ์ตรวจจับที่ใช้ที่ใช้ป้องกันมอเตอร์สามเฟสเริ่มทำงานเมื่อมีไฟแหล่งไฟยังหนึ่งเฟส ต้องไม่ก่อให้เกิดการตัดวงจรเมื่อเกิดมีไฟเพียงเฟสเดียวขณะมอเตอร์ทำงาน โดยอุปกรณ์ตรวจจับเหล่านี้ต้องเป็นแบบที่ถูกตรวจสอบและ

สามารถส่งการแจ้งเตือนด้วยการมองเห็นหากมีการบกพร่องของอุปกรณ์ กรณีมีไฟสหายไป อุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ต้องมีสมบัติดังนี้

- (ก) กรณีมีการล้มเหลวของวงจรหรือส่วนประกอบของระบบการตรวจจับ การส่งสัญญาณ หรือตอบสนองกับการสูญเสียไฟของแหล่งจ่ายไฟต้องไม่ขัดขวางการสตาร์ทของมอเตอร์เมื่อระบบไฟฟ้าเข้าสู่สภาพปกติ
- (ข) กรณีเกิดการสูญเสียไฟในขณะที่มอเตอร์กำลังทำงาน อุปกรณ์ที่มีหน้าที่การทำงานในการตรวจจับ การส่งสัญญาณ หรือตอบสนองต่อการสูญเสียไฟต้องไม่รบกวนระบบไฟฟ้าป้อนเข้ามอเตอร์ รวมไปถึงสภาวะรอบการทำงานตกและแกนமอเตอร์หยุดหมุน
- (ค) ค่าวิกฤตสำหรับอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์จากการสูญเสียไฟต้องไม่เกินร้อยละ 70 ของค่าศักย์ไฟฟ้าปกติในแต่ละไฟส
- (ง) กรณีมอเตอร์มีระบบป้องกันจากการสูญเสียไฟ ระบบต้องมีความสามารถในการเริ่มทำงานใหม่ด้วยระบบไฟฟ้าโดยอัตโนมัติภายในเวลา 10 วินาทีหลังจากที่กระแสไฟฟ้ากลับสู่สภาพปกติ

#### 4.1.2.14 มาตรฐานของอุปกรณ์แจ้งเตือนและอุปกรณ์ส่งสัญญาณ

- (1) ต้องมีอุปกรณ์แสดงสถานการณ์เมื่อยุ่งของกำลังไฟฟ้าในแต่ละไฟส กรณีเป็นหลอดไฟ ต้องเป็นแบบที่สามารถเปลี่ยนหลอดไฟได้
- (2) ต้องมีการแจ้งเตือนในกรณีเกิดการลับไฟทางด้านโหลดของมอเตอร์คอนแทคเตอร์ กรณีเป็นหลอดไฟแสดงสถานะต้องเป็นแบบถอดเปลี่ยนหลอดไฟได้
- (3) แผนความคุณต้องมีหน้าสัมผัสทำงานของวงจร(วงจรเปิด ปิด หรือทึ้งสอง) ที่แสดงสถานะดังต่อไปนี้ได้
  - (ก) แผนความคุณในสภาวะมอเตอร์กำลังทำงาน
  - (ข) เกิดการสูญเสียกำลังไฟฟ้าป้อนเข้ามอเตอร์ในไฟสใด ๆ
  - (ค) เกิดการลับไฟกันในด้านจ่ายไฟปัจจุบันมอเตอร์
- (ง) แผนความคุณเมื่อต่อเชื่อมกับแหล่งจ่ายไฟทางเดี่ยอก หน้าสัมผัส (เปิด ปิด หรือทึ้งสอง) ถูกกระตุ้นการทำงานทางกลโดยกลไกของสวิตช์สับเปลี่ยนวงจรต้องแสดงสถานะได้แม้ว่าแหล่งจ่ายไฟเป็นแหล่งจ่ายไฟทางเดี่ยอก
- (4) วงจรแจ้งเตือนต้องมีแหล่งจ่ายไฟแยกต่างหากที่เชื่อมต่อได้
- (5) แผนความคุณต้องสามารถตรวจสอบการสูญเสียไฟได้ตลอดเวลา ไม่ว่าเป็นขณะมอเตอร์ทำงานหรือหยุดทำงาน

#### **4.1.2.15 แพงคบคุมอัตโนมัติ**

- (1) แพงคบคุมอัตโนมัติต้องมีสมบัติเป็นไปตามแพงคบคุมแบบไม่อัตโนมัติ
- (2) การควบคุมแรงดันน้ำ
  - (ก) แพงคบคุมแรงดันน้ำอัตโนมัติต้องมีอุปกรณ์ที่กระตุ้นการทำงานโดยแรงดันที่เปลี่ยนไป และมีอุปกรณ์ในการปรับตั้งค่าแรงดันทำงานด้านแรงดันต่ำและด้านแรงดันสูงแยกจากกันบนวงจรควบคุม ไม่มีอุปกรณ์ลดการกระแสเพื่อมของแรงดันหรือรูเข้มติดตั้งในส่วนของสวิตช์แรงดัน โดยอุปกรณ์นี้ต้องตอบสนองต่อแรงดันน้ำในระบบป้องกันอัคคีภัย
  - (ข) กรณีที่ตู้ควบคุมมีอุปกรณ์บันทึกแรงดันน้ำ อุปกรณ์ต้องสามารถทำงานได้อย่างน้อย 7 วันต่อเนื่องโดยไม่ต้องรอใหม่
  - (ค) อุปกรณ์ที่กระตุ้นการทำงานด้วยแรงดันที่เปลี่ยนไปและอุปกรณ์บันทึกแรงดันต้องสามารถแทนแรงดันกระชากระหอกที่อย่างน้อย 2,757 กิโลปascals (400 ปอนด์ต่อตารางนิวตัน)
  - (ง) กรณีแพงคบคุมนิ่วจารเริ่มการทำงานที่ควบคุมจากระยะไกลต้องไม่สามารถสั่งให้หยุดการทำงานจากเครื่องควบคุมระยะไกล
  - (จ) แพงคบคุมเครื่องสูบน้ำแต่ละชุดในกรณีเครื่องสูบน้ำมากกว่า 1 ชุด ต้องมีระบบลัดดับการทำงานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ทำให้เครื่องสูบน้ำเริ่มเดินเครื่องห่างกัน 5 ถึง 10 วินาที เพื่อป้องกันเครื่องสูบน้ำเริ่มทำงานพร้อมกัน แต่กรณีเครื่องสูบน้ำหลักไม่ทำงานเครื่องสูบน้ำสำรองต้องทำงานได้โดยไม่ต้องรอให้เครื่องสูบน้ำหลักทำงานก่อน

#### **4.1.2.16 แพงวงจรภายนอกที่เชื่อมกับตู้ควบคุม**

เมื่อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงทำงานแบบ 1 เครื่อง หรือพ่วงหลายเครื่อง แพงวงจรควบคุมภายนอกต้องมีการจัดการให้กรณีที่แพงวงจรภายนอกชำรุดหรือสายขาด ต้องไม่กระทบการควบคุมการทำงานของตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดับเพลิงในการเริ่มเดินเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

#### **4.1.2.17 แพงคบคุมที่เริ่มการทำงานโดยไม่ใช้สวิตช์ตรวจจับแรงดัน**

- (1) กรณีที่แพงคบคุมไม่มีสวิตช์ตรวจจับแรงดันให้ตู้ควบคุมเริ่มการทำงานจากการตรวจจับโดยเซ็นเซอร์ตรวจจับเพลิงใหม่ เช่น อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ หรือรับสัญญาณจากตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงใหม่ เป็นต้น
- (2) การหยุดการทำงานเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ต้องให้ควบคุมการหยุดทำงานที่แพงคบคุมเท่านั้น

#### **4.1.2.18 ชุดสั่งการควบคุมด้วยมือบนแผงควบคุม**

ต้องมีสวิตซ์สั่งการทำงานด้วยมือบนแผงควบคุม และเมื่อเริ่มการทำงานด้วยมือแล้ว การทำงานต้องไม่กระทบโดยการทำงานของอุปกรณ์ตรวจจับแรงดันหรืออุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติอื่น และเครื่องสูบน้ำดับเพลิงต้องทำงานไปจนกว่าจะสั่งให้หยุดทำงานด้วยมือ

#### **4.1.2.19 อุปกรณ์เริ่มเดินเครื่องฉุกเฉินด้วยวิธีทางกลด้วยมือบนแผงควบคุม**

- (1) แผงควบคุมต้องมีอุปกรณ์คันโยกฉุกเฉินที่สามารถสั่งการทำงานกลไกชุดควบคุม มอเตอร์ด้วยแม่เหล็กด้วยวิธีทางกล คันโยกนี้ต้องสั่งให้ทำงานต่อเนื่องได้โดย อิสระจากการสั่งงานของวงจรแผงควบคุม
- (2) คันโยกต้องดึงไปได้ในทิศทางเดียวกันตามแนวนอน ไปตามแนวนอน

#### **4.1.2.20 วิธีการหยุดการทำงาน**

- (1) การหยุดการทำงานเครื่องสูบน้ำดับเพลิงจากแผงควบคุมต้องทำโดยการกดปุ่ม หยุดการทำงานบนตู้ควบคุมด้วยมือบนตู้ควบคุม ในกรณีที่เป็นตู้ควบคุมแบบ อัตโนมัติ เมื่อกดและปล่อยปุ่มหยุดการทำงานแล้ว สถานะตู้ต้องกลับสู่ตำแหน่ง เริ่มการทำงานโดยอัตโนมัติ
- (2) กรณีที่ตู้ควบคุมสั่งให้เครื่องสูบน้ำสามารถหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติหลังจาก ที่สาเหตุการเริ่มเดินเครื่องกลับสู่สภาพภาวะปกติ ต้องมีอุปกรณ์หน่วงให้เครื่องสูบน้ำ ทำงานอย่างน้อย 10 นาที
- (3) กรณีที่ระบบเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติเป็นแหล่งจ่ายน้ำหลักเพียงแหล่งเดียวให้ระบบ ท่อขึ้นหรือระบบหัวกระจาบยาน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ ตู้ควบคุมต้องให้เครื่องสูบน้ำ ดับเพลิงหยุดการทำงานด้วยมือเท่านั้นแม้ว่าตู้จะสามารถสั่งหยุดการทำงานโดย อัตโนมัติได้

### **4.2 การออกแบบ**

#### **4.2.1 การออกแบบผลิตภัณฑ์จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางด้านระบบไฟฟ้า โดยกรณีที่นำมาใช้งาน กับระบบป้องกันอัคคีภัย เพื่อควบคุมการทำงานเครื่องสูบน้ำดับเพลิง จำเป็นต้องมีการออกแบบ เพิ่มเติมในส่วนต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ในมาตรฐานคุณสมบัติด้านอัคคีภัยของแผงควบคุมเครื่องสูบ น้ำดับเพลิงนี้**

#### **4.2.2 การออกแบบแผงควบคุมเครื่องสูบน้ำดับเพลิงจะต้องใช้กำลังไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่เชื่อมต่อ ได้ เช่น จ่ายโดยตรงจากหม้อแปลงไฟฟ้าหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า**

#### **4.2.3 การออกแบบขนาดของสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้องได้มาตรฐาน โดยที่อุปกรณ์สวิตซ์ตัด ตอนต่าง ๆ จะต้องมีค่ากระแสลัดวงจร (Interrupting Capacity) ที่สูงพอเหมาะสม ขนาดของมอเตอร์**

ที่นำมาใช้เป็นชนิดที่ไม่มีโอลิเวอร์โอลด์ สายไฟฟ้าสำหรับระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าต้องเป็นชนิดทนไฟหรือได้รับการป้องกันจากเพลิงไหม้

**4.2.4 แรงความคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงมอเตอร์ไฟฟ้าต้องประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก ๆ ดังนี้**

- (1) อุปกรณ์กันไฟกระชาก (Surge Arrester)
- (2) สวิตซ์ตัดตอน (Isolating Switch)
- (3) เซอร์กิตเบรคเกอร์
- (4) อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินพิกัด (Locked Rotor Over current Protection)
- (5) หน้าสัมผัสทางไฟฟ้าสำหรับมอเตอร์ (Motor Contactor )
- (6) อุปกรณ์ส่งสัญญาณของแรงความคุม เช่น
  - (ก) ไฟแสดงสถานะการจ่ายไฟ (Power Available)
  - (ข) ไฟแสดงไฟฟ้าจ่ายไฟ
  - (ค) ไฟแสดงการทำงานของมอเตอร์
- (7) ขั้วต่อสายไฟริโนทเพื่อแสดงการทำงานของแรงความคุม เช่น
  - (ก) มอเตอร์ทำงาน
  - (ข) ระบบจ่ายไฟขัดข้อง
  - (ค) เฟสการจ่ายไฟขัดข้อง

**4.2.5 แรงความคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงเครื่องยนต์ดีเซลจะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก ๆ ดังนี้**


- (1) อุปกรณ์ส่งสัญญาณแสดงการทำงานของแรงความคุมและเครื่องยนต์ เช่น
  - (ก) แรงดันน้ำมันเครื่องต่ำเกินไป
  - (ข) อุณหภูมิเครื่องยนต์สูงเกินไป
  - (ค) ระบบสวิตซ์สตาร์ทอัตโนมัติของเครื่องยนต์ไม่ทำงาน
  - (ง) เครื่องยนต์หยุดทำงานเนื่องจากความเร็วรอบสูงเกินไป
  - (จ) แบตเตอรี่แต่ละชุดชำรุด
  - (ฉ) อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่แต่ละชุดชำรุด
- (2) ขั้วต่อสายไฟริโนทเพื่อแสดงการทำงานของแรงความคุม เช่น
  - (ก) เครื่องยนต์ทำงาน
  - (ข) ตำแหน่งของสวิตซ์ที่หน้าแรงความคุมไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งทำงานอัตโนมัติ
  - (ค) เครื่องยนต์หรือแรงความคุมชำรุด

### 4.3 การติดตั้ง

4.3.1 การติดตั้งแพงค์วบคุณเครื่องสูบน้ำดับเพลิงต้องติดตั้งตามข้อแนะนำของผู้ผลิต

4.3.2 สำหรับข้อแนะนำทั่วไปของการติดตั้งมีดังนี้

- (1) การควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงในระบบดับเพลิง
- (2) เครื่องสูบน้ำดับเพลิงแต่ละชุดต้องมีแพงค์วบแยกเป็นอิสระ ห้ามใช้ร่วมกัน
- (3) แพงค์วบคุณเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแต่ละชุด ต้องมีท่อส่งความดันไปยังสวิตซ์ความดันแยก เป็นอิสระห้ามใช้ร่วมกัน
- (4) แพงค์วบคุณเครื่องสูบน้ำรักษาความดันแต่ละชุด ต้องมีท่อส่งความดันไปยังสวิตซ์ความดันแยกเป็นอิสระห้ามใช้ร่วมกัน



แผนผังแสดงตัวอย่างการจัดวางชุดควบคุมเครื่องสูบน้ำระบบดับเพลิง

#### คำอธิบายรูป

- 1 ชุดควบคุมเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
- 2 เครื่องสูบน้ำดับเพลิง
- 3 เครื่องสูบน้ำรักษาความดัน
- 4 ชุดควบคุมเครื่องสูบน้ำรักษาความดัน
- 5 ออริฟิซเช็ควาล์ว เจาะรูออริฟิชวาล์ว 3/32 นิ้ว

## 4.4 การทดสอบผลิตภัณฑ์

### 4.4.1 ท้าไว้

สมรรถนะของตู้ควบคุมการทำงานเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบมอเตอร์ไฟฟ้าต้องตรวจสอบโดยตัวอย่างแบบเดียวกับที่มีขาย การตัดสินใจต้องให้คะแนนแยกเป็นส่วน ๆ เทียบกับคะแนนโดยรวม

### 4.4.2 การทดสอบการลัดวงจร

หลังจากการผ่านการทดสอบต่าง ๆ แล้ว ตัวตัดวงจรต้องอยู่ในสภาพปกติ ตัวนำและจุดต่อสายต่าง ๆ ต้องอยู่ในสภาพปกติ จำนวนหุ่มต่าง ๆ ต้องอยู่ในสภาพปกติ ประตูແงคงควบคุมต้องอยู่ในสภาพปกติ ไม่ถูกดันให้เปิดออกมาก

### 4.4.3 การทดสอบความเป็นจนวนทางไฟฟ้า

ແພງควบคุมต้องสามารถทนทานได้โดยไม่เสียหาย เมื่อทำการป้อนแรงดันไฟฟ้าที่แรงดันเป็นสองเท่าของแรงดันไฟฟ้าปกติแต่ไม่น้อยกว่า 900 โวลต์ ที่ระหว่างสายไฟฟ้าป้อนและสายไฟฟ้าไปสู่มอเตอร์บนตัวตัดวงจร บนสวิตช์ตัดตอน บนขั้วต่อสายไฟที่มีขั้วตรงข้ามกัน และระหว่างส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าไหล กับส่วนที่เป็นจนวน

### 4.4.4 การทดสอบความยึดหยุ่นของสายไฟ

สายต่าง ๆ ที่ติดตั้งที่ประตูต้องทำการทดสอบความยึดหยุ่นด้วยการเบิดปิดประตู 500 รอบ โดยสภาพจนวนต้องอยู่ในสภาพดี ยังคงความเป็นจนวนทางไฟฟ้าปกติ

### 4.4.5 การทดสอบการสูญเสียไฟ

เมื่อมีการสูญเสียไฟ ระบบต้องแสดงการแจ้งเตือนด้วยอุปกรณ์ทางสายตา โดยต้องทดสอบทั้งในขณะที่มอเตอร์กำลังทำงาน และในขณะที่มอเตอร์หยุดพัก

### 4.4.6 การระบุพิกัดอัตรา

ແພງควบคุมต้องทำการระบุ ความต่างศักย์ แรงม้า ความถี่ และกระแสสัมภาระรวมถึงจำนวนไฟส่องทางไฟฟ้า

### 4.4.7 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบเครื่องยนต์ดีเซล

#### 4.4.7.1 ท้าไว้

- (1) ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบเครื่องยนต์ดีเซลสามารถเป็นได้ทั้งแบบอัตโนมัติและควบคุมด้วยมือและมีมาตรฐานการทำงานเดียวกับตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า
- (2) ต้องทำการติดตั้งมาตรฐานตรวจแรงดันไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ (มีความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 สำหรับแบตเตอรี่แต่ละชุดเพื่อวัดแรงดันไฟฟ้าในขณะที่เริ่มเดินเครื่อง)

#### **4.4.7.2 ตู้ควบคุมแบบลีอคได้**

สวิตช์ต่าง ๆ ที่ทำให้ตู้ควบคุมอยู่ในสภาพพร้อมทำงานแบบอัตโนมัติต้องติดตั้งอยู่ในตู้ควบคุมที่ทำการลีอคได้ โดยมีแผงกระจกที่ทุบให้แตกได้ปิดอยู่

#### **4.4.7.3 การเดินสายไฟควบคุม**

ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า

#### **4.4.7.4 การเริ่มเดินเครื่องสูบน้ำและการควบคุม**

- (1) ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบอัตโนมัติต้องสามารถสั่งการทำงานด้วยมือได้
- (2) แหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลต้องไม่เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ
- (3) เมื่อมีการสั่งการเริ่มเดินเครื่อง ตู้ต้องสั่งลำดับให้แบตเตอรี่ชุดแรกทำการเริ่มเดินเครื่อง หากไม่สำเร็จให้สั่งให้แบตเตอรี่ชุดที่สองเริ่มเดินเครื่อง โดยทำการสตาร์ท 15 วินาที พัก 15 วินาที ลับกันอย่างน้อยหกครั้ง จนกว่าเครื่องยนต์จะติด
- (4) กรณีแบตเตอรี่มีกำลังไฟอ่อน หรือหายไปตู้ควบคุมต้องสั่งให้เครื่องสตาร์ทได้จากแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่เพียงอย่างเดียวได้โดยไม่ลับไปใช้วงจรของแบตเตอรี่ที่ไม่มีไฟหรือสัญญาณ
- (5) ในการนี้ที่ແงควบคุมไม่ได้รับสัญญาณว่าเครื่องยนต์ติดเมื่อจบการทำงานของลำดับการสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ແงควบคุมทำการหยุดการสตาร์ทเครื่องยนต์และมีไฟแสดงการบกพร่องและเสียงร้องเตือนบนແงควบคุม

#### **4.4.7.5 อุปกรณ์ส่งสัญญาณและส่งเสียงแจ้งเตือน**

- (1) อุปกรณ์ส่งสัญญาณและแจ้งเตือนต่าง ๆ ต้องสามารถทำให้ผู้ควบคุมอุปกรณ์รับทราบ
- (2) ตู้ควบคุมแบบรวมทั้งแบบอัตโนมัติและด้วยมือต้องมีอุปกรณ์แสดงสถานะการควบคุมว่าอุปกรณ์อยู่ในสภาพการทำงานควบคุมแบบอัตโนมัติ กรณีเป็นหลอดไฟแสดงสถานะ ต้องเป็นแบบเปลี่ยนหลอดไฟได้
- (3) หลอดไฟแจ้งเตือนและเสียงแจ้งเตือนต้องสามารถพิดป กติในขณะเครื่องยนต์ทำงาน ต้องแยกเป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
  - (ก) หลอดไฟแสดงแรงดันน้ำมันเครื่องต่ำในระบบหล่อเลี้นเครื่องยนต์
  - (ข) อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์สูง
  - (ค) เครื่องยนต์ไม่สามารถสตาร์ทได้ปกติ
  - (ง) เครื่องยนต์ถูกสั่งให้หยุดการทำงานเนื่องจากเดินเครื่องที่ร้อนเครื่องยนต์สูงเกินพิกัด

(ก) แบบเตอร์ใช้การไม่ได้ โดยต้องแยกหลอดไฟต่างหากสำหรับแบบเตอร์แต่ละชุด

(น) อุปกรณ์ประจุไฟฟ้าเข้าแบบเตอร์แต่ละชุดชำรุด (ไม่จำเป็นต้องมีเสียงเตือน)

(4) ทั้งนี้ต้องไม่มีสวิตซ์ปิดเสียงแจ้งเตือน

#### 4.4.7.6 จุดเชื่อมต่อสายไปยังอุปกรณ์ตรวจจับระยะไกล

ตู้ควบคุมต้องมีการติดตั้งจุดเชื่อมต่อสาย (วงจรเปิด วงจรปิด หรือทั้งสอง) ของวงจรควบคุมอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) เครื่องยนต์ทำงาน

(2) สวิตซ์ควบคุมการทำงานของตู้ (ตัวหลัก) อยู่ในตำแหน่งปิดหรือในตำแหน่งควบคุมด้วยมือ

(3) มีปัญหาเกิดกับการทำงานของเครื่องยนต์

#### 4.4.7.7 อุปกรณ์บันทึกแรงดัน

อุปกรณ์บันทึกแรงดัน (ถ้ามี) ต้องสามารถบันทึกได้อย่างน้อย 7 วัน โดยไม่ต้องทำการกรอหรือรีเซ็ต และอุปกรณ์บันทึกแรงดันต้องไม่ขึ้นกับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับจากแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ โดยกรณีเมื่อกระแสไฟฟ้าหลักดับ อุปกรณ์ต้องทำงานต่อได้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง

#### 4.4.7.8 ตู้ควบคุมแบบอัดโน้มติด

(1) การควบคุมแรงดันน้ำ

วงจรควบคุมต้องมีอุปกรณ์ที่กระตุ้นการทำงานด้วยแรงดันน้ำที่มีความสามารถในการปรับตั้งแรงดันด้านสูงและแรงดันด้านต่ำแยกจากกัน โดยไม่มีอุปกรณ์ลดthonหรืออุปกรณ์ใด ๆ ต่อ กัน อุปกรณ์นี้ต้องตอบสนองการทำงานโดยแรงดันน้ำในระบบดับเพลิง อุปกรณ์ตรวจสอบแรงดันต้องสามารถทนแรงดันกระแสไฟฟ้าอย่างน้อย 2,757 กิโลปascal (400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) โดยไม่สูญเสียความแม่นยำ

(2) การควบคุมจากอุปกรณ์ระบบป้องกันอัคคีภัย

แรงงานควบคุมต้องติดตั้งอุปกรณ์เริ่มเดินเครื่องสูบน้ำด้วยการทำงานของอุปกรณ์ในระบบป้องกันอัคคีภัย

(3) ลำดับการสตาร์ทเครื่องกรณีเครื่องสูบน้ำหายชุด

แรงงานควบคุมเครื่องสูบน้ำแต่ละชุดในกรณีมีเครื่องสูบน้ำหายชุดต้องมีการลำดับการทำงานที่ทำให้เครื่องยนต์ไม่ทำงานพร้อมกันกับเครื่องอื่น โดยเครื่องสูบน้ำ

ต้องเริ่มทำงานห่างกัน 5 ถึง 10 วินาที โดยในกรณีที่เครื่องสูบนำตัวที่ทำงานก่อนไม่ทำงาน ต้องไม่กระทบการทำงานของลำดับการเริ่มเดินเครื่องสูบนำตัวถัดไป

(4) wangkaynonokที่เชื่อมกับแพงค์วบคุณ

ในกรณีมีการเชื่อมต่อ wangkaynonok หาก wangkaynonok มีปัญหาใด ๆ ต้องไม่กระทบกับการทำงานของเครื่องสูบนำดับเพลิง

(5) เครื่องสูบนำดับเพลิงที่เป็นแหล่งจ่ายน้ำเดี่ยว

สำหรับระบบท่อสูบน้ำและระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงที่รับน้ำจากเครื่องสูบนำแบบอัตโนมัติเพียงอย่างเดียวต้องหยุดการทำงานเครื่องสูบนำด้วยมือเท่านั้น

(6) อุปกรณ์ตั้งการทำงานแบบรอบสัปดาห์

กรณีมีระบบตั้งการทำงาน ต้องตั้งให้เครื่องสูบนำเริ่มทำงานและหยุดทำงานสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 30 นาทีเป็นอย่างน้อย โดยการทำงานของวัลลาระบายแรงดันบนท่อวัดแรงดันที่แพงค์วบคุณ

(7) ตู้ควบคุมเครื่องสูบนำแบบอัตโนมัติที่ไม่ใช้อุปกรณ์วัดแรงดัน

(ก) ตู้ควบคุมที่ไม่ใช้อุปกรณ์วัดแรงดันต้องใช้อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงใหม่ระยะไกลอื่น เช่น อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ หรือตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงใหม่

(ข) ลำดับการเริ่มทำงานเครื่องสูบนำเริ่มโดยการเริ่มการทำงานของอุปกรณ์ตรวจจับระยะใกล้

(ค) เครื่องสูบนำต้องหยุดการทำงานด้วยมือบนแพงค์วบคุณเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

**4.4.7.9 ตู้ควบคุมเครื่องสูบนำดับเพลิงแบบสั่งการด้วยมือ**

ตู้ควบคุมต้องมีการทำงานต่อเนื่องและไม่มีอุปกรณ์ไดกระทบระบบการทำงานต่อเนื่องจนกว่าจะมีการสั่งหยุดการทำงานด้วยมือ

**4.4.7.10 การสั่งหยุดการทำงาน**

(1) การสั่งหยุดการทำงานด้วยมือทำได้ดังนี้

(ก) การปิดการทำงานด้วยสวิตช์ควบคุมหลักภายในตู้

(ข) การกดปุ่มหยุดการทำงานที่อยู่ภายนอกตู้

(ค) การหยุดการทำงานจะเข้าสู่วงจรการเริ่มการทำงานแบบอัตโนมัติของตู้ควบคุม

- (2) การหดการทำงานอัตโนมัติหลังจากเริ่มการทำงานโดยอัตโนมัติ
- (ก) เมื่อตู้ควบคุมสั่งให้เครื่องยนต์หยุดทำงานเมื่อกลับสู่สภาพปกติ ตู้ควบคุมต้องสั่งหยุดการทำงานเครื่องยนต์เมื่อเครื่องยนต์ทำงานไปแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที
  - (ข) เมื่ออุปกรณ์ตรวจจับรอบการทำงานเกินกำหนดของเครื่องยนต์ทำงาน ตู้ควบคุมต้องตัดกำลังจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ อุปกรณ์ควบคุมการเดิน เครื่องยนต์ อุปกรณ์การสตาร์ทเครื่องยนต์ และส่งสัญญาณไปยังสัญญาณแจ้งเตือนเครื่องยนต์ทำงานเกินรอบสูงสุด และต้องให้มีการรีเซ็ตการทำงานด้วยมือ ทั้งนี้การรีเซ็ตต้องทำการปรับสวิตช์ควบคุมหลักไปที่ตำแหน่งปิด
  - (ค) เครื่องยนต์ต้องไม่หยุดทำงานโดยอัตโนมัติในกรณีที่อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นสูง เกิน หรือแรงดันน้ำมันเครื่องต่ำในช่วงที่เครื่องยนต์เริ่มทำงาน แต่ในกรณีที่ไม่ใช่เป็นช่วงเครื่องยนต์เริ่มทำงาน สามารถให้เครื่องยนต์หยุดทำงานได้
  - (ง) ตู้ควบคุมต้องไม่สามารถรีเซ็ตได้จนกว่า อุปกรณ์ตัดการทำงานเมื่อรอบเครื่องยนต์เกินถูกรีเซ็ตด้วยมือ
- (3) การควบคุมในกรณีฉุกเฉิน
- อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติที่ป้องกันเครื่องยนต์สตาร์ท ต้องสามารถยกเลิกได้ในขณะที่ทำการสตาร์ทและเดินเครื่องด้วยมือ

#### 4.5 การรายงานผล

การรายงานผลต้องแสดงข้อมูลต่าง ๆ อย่างน้อยดังนี้

- 4.5.1 ระบุมาตรฐานที่ทดสอบ
- 4.5.2 ความคลาดเคลื่อนจากมาตรฐานการทดสอบ
- 4.5.3 ชื่อของห้องปฏิบัติการ
- 4.5.4 ผู้สนับสนุนการทดสอบ
- 4.5.5 วันที่ทดสอบ และรหัสรายงานผลการทดสอบ
- 4.5.6 ผลิตภัณฑ์หรืออี๊ห้อ
- 4.5.7 วันที่ที่ผลิตภัณฑ์มาถึงห้องปฏิบัติการ
- 4.5.8 รายงานผลการตรวจสอบเอกสารและผลการทดสอบอุปกรณ์ในส่วนที่ 4
- 4.5.9 ข้อมูลจากการสังเกตด้านพฤติกรรมของตัวอย่างทดสอบ ระหว่างและหลังการทดสอบ
- 4.5.10 ระบุว่าผลการทดสอบนี้ให้รายละเอียดพฤติกรรมของตัวอย่างทดสอบ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่กำหนด

**ตัวอย่างการรายงานผลการทดสอบ**

(ข้อ 4.5)

ชื่อห้องปฏิบัติการ		เลขที่เอกสาร
ที่ตั้ง:		
นายพ.	มาตรฐาน	
ข้อมูลตัวอย่างทดสอบ		เจ้าหน้าที่
ผลิตภัณฑ์หรือยี่ห้อ :		ผู้บันทึกข้อมูลตัวอย่างทดสอบ
ลักษณะของวัสดุที่ใช้ในการทดสอบ :		
วันที่ที่ผลิตภัณฑ์มาถึงห้องปฏิบัติการ :		ผู้ปฏิบัติการทดสอบ
ผู้สนับสนุนการทดสอบ :		
การทดสอบ		
ความคลาดเคลื่อนจากมาตรฐานการทดสอบ :		
วันที่ทดสอบ :		
ผลการทดสอบ		
หมายเหตุ : แสดงรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลการทดสอบ		

ลงนาม \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ )

ตัวอย่างการรายงานผลการทดสอบ (ต่อ)

(ข้อ 4.5)

ชื่อห้องปฏิบัติการ		เลขที่เอกสาร
ที่ตั้ง:		
มยพ.	มาตรฐาน	
เอกสารประกอบการรายงานผลการทดสอบ		
หมายเหตุ อาจใช้เป็นเอกสารแนบ		

ลงนาม \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ )

## 5. ภาคผนวก

### 5.1 เครื่องหมายและฉลาก

#### 5.1.1 ตู้ควบคุมต้องมีกรอบให้ชัดเจนภายหลังการติดตั้งต่อไปนี้

- (1) ผู้ผลิตตู้ เครื่องหมายการค้า หรือองค์กรผู้รับผิดชอบในผลิตภัณฑ์
- (2) พิกัดอัตราทางไฟฟ้าต่าง ๆ
- (3) เลขรุ่น

(4) ประเภทของตัวถังตู้และสภาพการกันน้ำและปกป้องแห่งวงจรจากสภาพแวดล้อม

#### 5.1.2 ระบุว่า ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า หรือตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบเครื่องชนิดใดๆ

#### 5.1.3 ระบุแบบลายวงจรควบคุมการทำงานและการต่อสายไฟฟ้า

#### 5.1.4 สายต่าง ๆ ที่เดินในระบบต้องทำการระบุสัญลักษณ์ให้สอดคล้องกับแบบลายวงจรของแพงควบคุม

#### 5.1.5 ต้องระบุวิธีการใช้งานครอบคลุมการทำงานทั้งหมดของตู้ควบคุม ติดตั้งอย่างเด่นชัดบนตู้

#### 5.1.6 ติดป้ายกำเตือน ระวังไฟครุภัยและที่ตู้กำลังทำงานและตัวตัววงจรอยู่ในสถานะวงจรปิด

### 5.2 เอกสารอ้างอิง

#### 5.2.1 มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฉบับปี พ.ศ. 2551

#### 5.2.2 NFPA 20, 2007 Edition; Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection, by National Fire Protection Association, U.S.A.

#### 5.2.3 UL 218, 2006 Edition; Standard for Fire Pump Controllers, by Underwriters Laboratories Inc., U.S.A.

#### 5.2.4 UL 448, 2004 Edition; Standard for Centrifugal Stationary Pumps for Fire-Protection Service, by Underwriters Laboratories Inc., U.S.A.

#### 5.2.5 UL 1004A, 2006 Edition; Standard for Fire Pump Motors, by Underwriters Laboratories Inc., U.S.A.